
FLORENCJA
LKZ - 42416 / 7503

31/32/52

32-50605169
52-17100363



D **Montageanleitung**
Bett >Florencja<

GB **Assembly instrutions**
Bed >Florencja<

SRB **Упутства за инсталацију**
Бед >Florencja<

FR **Notice de montage**
Lit >Florencja<

IT **Intruzioni di montaggio**
Letto >Florencja<

HR **Upute za instalaciju**
Krevet >Florencja<

NL **Handleiding voor de montage**
Bed >Florencja<

PL **Instrukcja montażu**
Łóżko >Florencja<

SL **Návod na montaž**
Postelja >Florencja<

CZ **Montážní návod**
Postel >Florencja<

SK **Návod na montáž**
Posteľ >Florencja<

LT **Surinkimo instrukcijos**
Gulta >Florencja<

HU **Szerelési útmutató**
Ágy >Florencja<

RO **Instructiuni de montaj**
Pat >Florencja<

LV **Montāžas instrukcija**
Lova >Florencja<


TR **Montaj talinati**
Yatak >Florencja<


RU **Инструкция по монтажу**
Кровать >Florencja<


EE **Kokkupaneku juhised**
Voodi >Florencja<

ES **Instrucciones de montaje**
Cama >Florencja<


PT **Instruções de montagem**
Cama >Florencja<















D-Ziehen Sie alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile nach ca. 5 Wochen nach, um einedauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten.
GB-After approx. 5 weeks, tighten all screws and load-bearing connecting parts to ensure permanentstability.
FR-Resserrez toutes les vis ainsi que les pièces de fixation au bout d'environ 5 semaines pour garan-tir une sécurité de fixation durable.
IT- Ristringere tutte le viti e giunture dopo ca. 5 settimane, al fine di garantire una durevole solidità.
NL-Draai alle schroeven en ook dragende verbindingsstukken na ca. 5 weken nog eens vast, zodateen continue stabiliteit wordt gegarandeerd.
PL-Prosimy po ok. 5 tygodniach dokręcić wszystkie śruby i elementy łączeniowe. Zagwarantuje toPaństwu trwałość i stabilność połączeń.
CZ- Dotáhněte všechny šrouby a nosné spojovací díly přibližně po 5 týdnech, aby se zaručila trvalástabilita.
SK-Po cca 5 týždňoch dotiahnite skrutky, aby bola zaručená ich trvalá stabilita.
HU-Húzza utána - kb. 5 hét múlva - az összes csavart és a teherhordó összekötő-alkatrészeket abiztonság érdekben.
RO-Pentru a asigura o stabilitate de durată, strângeţi după cca. 5 săptămâni toate şuruburile, precumşi toate elementele portante de legătură.
TR-Tüm vida ve taşıyıcı bağlantı parçalarını kalıcı bir duruş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 5 haftasonra tekrar sıkınız.
RU - Подкрутите все болты, а также несущие соединительные детали прибл. через 5 недельдля обеспечения устойчивости в течение длительного времени.
SRB - Молим вас после акрокса. 5 недеља затегните све шрафове и причвршћиваче. То ће вам гарантовати трајност и стабилност веза.
HR - Molim vas, nakon cca. 5 tjedana zategnite sve vijke i pričvršćivače. To će vam jamčiti trajnost i stabilnost priključaka.
SL - Pýtame sa po cca. 5 týždňov utiahnite všetky skrutky a upevňovacie prvky. To zaručuje trvanlivosť a stabilitu spojov.
LT - Mes prašome po maždaug. 5 savaites priveržkite visus varžtus ir tvirtinimo detales. Taip užtikrinamas jungčių patvarumas ir stabilumas.
LV - Mēs lūdzam pēc apm. 5 nedēļas, pievelciet visas skrūves un stiprinājumus. Tas garantē savienojumu izturību un stabilitāti.
EE - Küsime pärast ca. 5 nädalat, pingutage kõiki kruvisid ja kinnitusi. See tagab ühenduste vastupidavuse ja stabiilsuse.
ES - Apriete todos los tornillos y elementos de conexión después de aprox. 5 semanas. Esto le garantizará la durabilidad y estabilidad de sus conexiones.
PT - Aperte todos os parafusos e elementos de ligação após aprox. 5 semanas. Isto garantirá a durabilidade e a estabilidade das suas ligações.





D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmit-tel verwenden.
GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Nepas utiliser de détergent abrasif.
IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzaredetergenti abrasivi.
NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmid-delen.
PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika.Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticíprostředky.
SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadnedrhnúce čistiace prostriedky.
HU Kérjük, csak portörlő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzshatásútisztítószert.
RO Vă rugăm să utilizaţi la curăţare exclusiv o cârpă de şters praful sau o cârpă uşor umezită. Nuutilizaţi substanţe de curăţat abrazive.
TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malze-meleri kullanmayınız.
RU Для чистки используйте, пожалуйста, тряпку для пыли или слегка влажную ветошь. Неиспользовать абразивные чистящие средства.
SBR Чишћење треба обавити само крпом или благо влажним пешкиром. Немојте користити средство за чишћење рибања.
HR Čišćenje treba obaviti samo krpom ili blago navlaženim ručnikom. Ne koristite sredstva za čišćenje ribanja.
SL Čistenie by sa malo vykonávať len handričkou alebo ľahko navlhčeným uterákom. Nepoužívajte čistiace prostriedky na drhnutie.
LT Valyti galima tik šluoste arba lengvai sudrėkintu rankšluosčiu. Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.
LV Tīrīšana jāveic tikai ar drānu vai viegli samitrinātu dvieli. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus.
EE Puhastada tohib ainult lapiga või kergelt niisutatud rätikuga. Ärge kasutage puhastusvahendeid.
PT A limpeza deve ser feita apenas com um pano ou toalha ligeiramente húmida. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
ES La limpieza debe realizarse únicamente con un paño o toalla ligeramente húmedo. No utilice agentes de limpieza abrasivos.


x2
PH2







max
max.
240 KG
31/51
max.
250 KG
32/52
max.
20 KG
max.
20 KG














FLORENCJA - 31/51	953	952	351	961	981
FLORENCJA - 32/52	951	950	350	960	980


Service · Assistenza · Dienstverlening · Serwis
Servis · Szerviz · Сервисная спужъа · Сервис · Serwis · Servis

Name · Nom · Nome · Naam · Nazwa · Jméno · Názov · Név · Denumire · Isim · Название	Florencja
Typ · Type · Tip · Típus · Tipo · Тип	31/32/52






A Ø8x30 mm  x56 3989	**B** Ø10x35 mm  x8 3992	**C** Ø8x50 mm  x4 3991	**X** 55x25 H-40 mm  x4 202466	**E** Ø7,0x59 mm  x3 4058
F Ø6,5x36,5 mm  x24 4066	**G** Ø15x12 mm  x30 3996	**H** 4 mm  x1 3984	**I**  x8 70313	**J** M6 L-55  x4 146787
K M6,0x16,0 mm  x4 3939	**M** Ø6,3x13 mm  x8 3880	**N** Ø3,5x16 mm  x36 3918	**O** Ø4,0x25 mm  x12 145556	**U** L-120 mm  x2 247524
P Ø5mm  x4 4067	**R** Ø6,4x50mm  x16 3884	**S** Ø20 mm  x6 136239	**T** 128x30x23 mm  x2 210474	**W** H-45;L-300 mm  x2 197033




W H-45/L-300mm  x2 197033





1



C
Ø8x50 mm
x4
3991


C
C
C
C
951
953

2


E
Ø7,0x59 mm
x3
4058
G
Ø15x12 mm
x6
3996
I
x4
70313


G
G
E
G
E
G
E
G
I
I
I
951
953
952
950


G
E
G
50%
G
G
50%
100%
G
G
100%


3

O

Ø4,0x25 mm

x12

145556



4

A

Ø8x30 mm


x8

3989

I


x4

70313




5

A	
Ø8x30 mm x4 3989	




6


R		H
Ø6,4x50mm x4 3884		4 mm 3984




7


B
Ø10x35 mm
x8
3992
F
Ø6,5x36,5 mm
x4
4066


B
F
B
111
F
B
B


B
B
F
110
F
B
B


F

8


X 55x25 H-40 mm x2 202466


T 128x30x23 mm x2 210474


M Ø6,3x13 mm x4 3880


L Ø4,0x30 mm x2 3926

N Ø3,5x16 mm x6 3918











9

G Ø15x12 mm x2 3996






10

G Ø15x12 mm

x2

3996



11

M Ø6,3x13 mm


x4

3880

N Ø3,5x16 mm


x8

3918




12


X	L	N	
55x25 H-40 mm x2 202466	Ø4,0x30 mm x2 3926	Ø3,5x16 mm x2 3918	




13

J	K		H
M6 L-55 x4 146787	M6,0x16,0 mm x4 3939		4 mm 3984









14


A	
Ø8x30 mm	
x8	
3989	





15

A	F	W	N	
Ø8x30 mm	Ø6,5x36,5 mm	H-45;L-300 mm	Ø3,5x16 mm	
x4	x4	x2	x4	
3989	4066	197033	3918	

















16


A	F	W	N	
Ø8x30 mm	Ø6,5x36,5 mm	H-45;L-300 mm	Ø3,5x16 mm	
				
x4	x4	x2	x4	
3989	4066	197033	3918	
















17


A	
Ø8x30 mm	
	
x12	
3989	





18







19


G Ø15x12 mm




x4
3996










20



F
Ø6,5x36,5 mm
x8
4066






F
F
F
F
400



F
F
F
F
400

21


G
Ø15x12 mm
x4
3996





400
G
G
060
G
151
G
150
405


G
I
II
III

22

G Ø15x12 mm


x4
3996




23


G Ø15x12 mm

x4
3996






24





25

R	A		H
Ø6,4x50mm x4 3884	Ø8x30 mm x4 3989		4 mm 3984



26



P
Ø5mm
x4
4067
A
Ø8x30 mm
x4
3989


P
P
P
P
A
A
P
P
A
P
A
A

27


A
Ø8x30 mm
x8
3989

x2



902
A
A
901
A
A

28

R Ø6,4x50mm x8 3884


H 4 mm 3984

x2



29

x2




30

N Ø3,5x16 mm x8 3918

W H-45;L-300 mm x4 197033


x2




31

F Ø6,5x36,5 mm x4 4066

x2






32

U	N	
L-120 mm x2 247524	Ø3,5x16 mm x4 3918	


x2




33

G	S	
Ø15x12 mm x4 3996	Ø20 mm x4 136239	

x2







34

N Ø3,5x16 mm


x4


3918

















- D Sicherheits- und Pflegehinweise
- FR Conseils de sécurité et d'entretien
- NL Veiligheids- en onderhoudstips
- CZ Tipy pro bezpečnost a údržbu
- HU Biztonsági és karbantartási tanácsok
- TR Güvenlik ve bakım ipuçları
- ES Instruções de segurança e manutenção
- SRB Савети за безбедност и одржавање
- SL Nasveti za varnost in vzdrževanje
- LV Drošības un apkopes padomi
- GB Safety and maintenance tips
- IT Consigli per la sicurezza e la manutenzione
- PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji
- SK Tipy na bezpečnosť a údržbu
- RO Sfaturi de siguranță și întreținere
- RU Советы по безопасности и обслуживанию
- PT Instruções de segurança e manutenção
- HR Savjeti za sigurnost i održavanje
- LT Saugos ir priežiūros patarimai
- EE Ohutus- ja hooldusnõuanded

